



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Elettronica ed Elettrotecnica – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Liceo Scienze Umane - ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria
Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 – centralino 091.8145597 – fax 091.8114135
e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: segreteriastenio@arubapec.it - sito web: www.stenio.edu.it
Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (Pa)

Circolare n. 134

Termini Imerese, 03.12.2024

Agli alunni

Alle famiglie

Ai docenti

Al personale ATA

AI DSGA

LORO SEDI

Oggetto: Segnalazione pericolo

Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che si stanno attivando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in alcune parti degli edifici dove si svolgono le attività scolastiche.

In attesa di ripristinare i luoghi, si segnalano le seguenti situazioni di pericolo:

SEDE CENTRALE

Spazi esterni

- Le ringhiere in ferro a recinzione del plesso scolastico in alcuni tratti risultano ammalorate. In diversi punti si presenta molto corrosa con rischio di tagli e infezioni, nel caso di contatto. Inoltre, in alcuni punti, la ringhiera della rampa di accesso ai disabili necessita di saldatura per evitare il suo improvviso cedimento cancelli. In prossimità della porta di ingresso vi sono delle sconessioni nella pavimentazione dovute alla mancanza/rottura di alcune piastrelle. I gradini esterni in prossimità dell'uscita laterale sono privi di rivestimento con conseguente pericolo di inciampo.

Si raccomanda la massima attenzione nell'uso di tali parti esterne dell'edificio.

- Il muro di sostegno, in cemento armato, posto sul confine tra il plesso di via E. Fermi e gli uffici dei vigili urbani del Comune Termini Imerese, in un tratto presenta sintomi di una possibile crisi di equilibrio manifestato da spostamenti tali da non potersi considerare, probabilmente, un normale assetamento.

In attesa di transennare è interdetta agli utenti la zona a ridosso del muro.

SUCCURSALE DI VIA FALCONE-BORSELLINO (MAT)

- Sugli infissi sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale. Alcuni pannelli del controsoffitto lungo il corridoio del piano terra si trovano fuori dalle guide e alcuni sono lesionati. Le componenti del controsoffitto del piano seminterrato, composto da elementi metallici connessi al solaio, è visivamente irregolare e presenta delle componenti allentate.
- Si segnala agli utenti il pericolo ed, in particolare, si raccomanda di fare attenzione alle attività in prossimità di "vetri fragili (porte – finestre)" e di non correre.**

SUCCURSALE DI CERDA - PLESSO LEONE

- Gli infissi in ferro risultano fortemente corrosi e devono essere sostituiti, mentre quelli in alluminio necessitano di revisione (maniglie, sistemi di apertura, cerniere ecc..). Inoltre l'apertura a battente degli infissi sono occasione di urti e danni alle persone. I vetri installati sono frangibili col pericolo di rottura e ferimento del personale. Si rappresenta che in mancanza di certificazione un vetro è ritenuto: fragile – incapace di resistere agli urti – incapace di trattenere eventuali pezzi di vetri rotti).

Si segnala agli utenti il pericolo ed, in particolare, si raccomanda di fare attenzione alle attività in prossimità di “vetri fragili (porte – finestre)”.

- Alcuni gradini della scala di accesso sono rotti. In attesa di segnalare il pericolo con apposito nastro, **si segnala agli utenti il pericolo di inciampo nella pavimentazione.**

- **Palestra**

Nelle pareti della palestra è evidente la presenza di umidità di risalita che si ripercuote sulla salubrità e sul rispetto delle norme igienico sanitarie del locale. I pilastri presentano delle fessurazioni causate, probabilmente, dalla corrosione delle armature. La pavimentazione in gomma risulta fessurata e in alcune piccole parti mancante. I fari di illuminazione non funzionano.

Si segnala agli utenti il pericolo di inciampo nella pavimentazione

- **Aula Magna**

Da sopralluogo effettuato è emerso:

- porta di accesso all'aula con apertura verso l'interno e non verso l'esodo;
- presenza di materiale accatastato da smaltire;
- bagni non utilizzabili
- pavimentazione in alcuni punti sconnessa.

E' interdetto l'utilizzo fino a quando non viene collocata una porta con apertura verso l'esodo dotata di maniglione antipanico.

SUCCURSALE DI CERDA - PLESSO SCEUSA

- Gli infissi necessitano di revisione (maniglie, sistemi di apertura, cerniere ecc..). Inoltre l'apertura a battente degli infissi sono occasione di urti e danni alle persone. I vetri installati sono frangibili col pericolo di rottura e ferimento del personale. Si rappresenta che in mancanza di certificazione un vetro è ritenuto: fragile – incapace di resistere agli urti – incapace di trattenere eventuali pezzi di vetri rotti).

Si segnala agli utenti il pericolo ed, in particolare, si raccomanda di fare attenzione alle attività in prossimità di “vetri fragili (porte – finestre)”.

- Nella scala di accesso ai piani le lampade di emergenza non sono funzionanti. Finchè non verranno sostituite le lampade di emergenza, bisogna svolgere le attività solamente nelle ore diurne o dotare il personale di torce a batteria.

- Alcuni gradini della scala di accesso sono rotti. In attesa di segnalare il pericolo con apposito nastro, **si segnala agli utenti il pericolo di inciampo nella pavimentazione.**

- **In entrambi i plessi della succursale di Cerda è vietato avvicinarsi alle ringhiere dei balconi.**

La presente, con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica, vale come notifica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Bellavia